## 附件 2

## 高处作业安全管理措施

- 一、必须进行评估。高处作业前必须对作业环境、作业过程进行评估,分析存在的危险有害因素,制定安全措施。
- 二、必须经过审批。高处作业必须办理高处作业票证,并经单位有关负责人审核批准,作业手续未经批准不得擅自进行作业。
- **三、必须持证上岗**。高处作业人员必须经过安全技术培训合格 并取得高处作业特种作业操作证后,方可上岗作业。
- 四、必须做好防护。高处作业人员必须戴好安全帽、系好安全带,安全带的挂钩或者安全绳必须系挂在结实牢固的构件上,并高 挂低用。
- **五、必须加强保护**。高处作业现场必须按规范搭设脚手架、防护网、防护栏等安全保护设施或水平生命线装置,降低高处作业的危险性。
- **六、必须专人监护**。高处作业现场必须安排监护人员进行旁站 式监护,负责作业现场的安全交底和安全确认、监护、通信联络等 工作,作业期间不得离开现场。